


Instruction Manual/Betriebsanleitung/Mode d'emploi

Active Inverted Magnetron Gauge/Aktiv-Penning-Meßröhren/Jauge active Magnétron inverse

Description Beschreibung Description	Item Number Bestellnummer Numéro de Référence
AIM-S-NW25	D146-41-000
AIM-SL-NW25	D146-44-000
AIM-X-NW25	D146-42-000
AIM-XL-NW25	D146-45-000





Declaration of Conformity

We, Edwards,
Manor Royal,
Crawley,
West Sussex RH10 9LW, UK

declare under our sole responsibility that the product(s)


AIM-S-NW25	D146-41-000
AIM-SL-NW25	D146-44-000
AIM-X-NW25	D146-42-000
AIM-XL-NW25	D146-45-000


to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or other normative document(s)

EN61010-1: 2001	Safety Requirements for Electrical Equipment for Measurement, Control and Laboratory Use.
EN61326-1:2006	Electrical Equipment for Measurement, Control and Laboratory Use – EMC Requirements.
(Class B Emissions)	

following the provisions of

2004/108/EC	Electromagnetic Compatibility Directive.
-------------	--


Mr L Marini, Technical Manager


Date and Place

This product has been manufactured under a quality system registered to ISO9001



Konformitätserklärung

Wir, Edwards,
Manor Royal,
Crawley,
West Sussex RH10 9LW, UK

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt bzw. die Produkte

AIM-S-NW25	D146-41-000
AIM-SL-NW25	D146-44-000
AIM-X-NW25	D146-42-000
AIM-XL-NW25	D146-45-000

auf das bzw. die sich die vorliegende Erklärung bezieht, folgenden Normen oder sonstigen normativen Dokumenten:

EN61010-1: 2001	Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte.
EN61326-1:2006	Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte - EMV-Anforderungen.
(Emissionsklasse B)	

entsprechend den Bestimmungen der

2004/108/EG	Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit.
-------------	---

Mr L Marini, Technical Manager

09/02/09, Eastbourne

Ort und Datum

Dieses Produkt wurde nach einem ISO9001-gerechten Qualitätssicherungssystem hergestellt



Déclaration de conformité

Nous, la société Edwards,
Manor Royal,
Crawley,
West Sussex RH10 9LW, UK

déclarons sous notre entière responsabilité que le ou les produit(s) suivant(s)

AIM-S-NW25	D146-41-000
AIM-SL-NW25	D146-44-000
AIM-X-NW25	D146-42-000
AIM-XL-NW25	D146-45-000

au(x) quel(s) cette déclaration se réfère est ou sont conforme(s) à la ou aux norme(s) suivante(s) ou à un ou plusieurs autre(s) document(s) normatif(s)

EN61010-1: 2001	Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire.
EN61326-1:2006 (Emissions de classe B)	Matériels électriques de mesure, de commande et de laboratoire - Prescriptions relatives à la CEM.

en conformité avec les clauses de

2004/108/CE	Directive sur la compatibilité électromagnétique.
-------------	---

Mr L Marini, Responsable technique

09/02/09, Eastbourne

Date et lieu

Ce produit a été réalisé en respectant un système de qualité homologué conformément à la norme ISO9001

Contents

Inhalt

Table de matières

Section	Page	Abschnitt	Seite	Section	Page
1	Introduction	1	Einleitung	1	Introduction
1.1	Scope and definitions	1	1.1 Ziel und Definitionen	1	1.1 Portée et définitions
1.2	Description	2	1.2 Beschreibung	2	1.2 Description
1.3	Gas dependency	5	1.3 Gasart-Abhängigkeit	5	1.3 Dépendance par rapport au gaz
2	Technical data	7	2	Technische Daten	7
2.1	Mechanical data	7	2.1 Mechanische Daten	7	2.1 Caractéristiques mécaniques
2.2	Performance, operating and storage conditions	7	2.2 Leistungs-, Betriebs- und Lagerbedingungen	7	2.2 Performances et conditions de fonctionnement et de stockage
2.3	Electrical data	9	2.3 Elektrische Daten	9	2.3 Caractéristiques électriques
2.4	Error monitoring	10	2.4 Fehlerüberwachung	10	2.4 Détection des erreurs
2.5	Materials exposed to vacuum	10	2.5 Werkstoffe im Vakuum	10	2.5 Matériaux exposé au vide
3	Installation	11	3	Einbau	11
3.1	Unpack and inspect	11	3.1 Auspacken und Kontrollieren	11	3.1 Déballer et Vérification
3.2	Fit the AIM Gauge to the vacuum system	11	3.2 Montage der AIM-Meßröhre in das Vakuumsystem	11	3.2 Montage de la jauge AIM sur le système à vide
3.3	Electrical connections	12	3.3 Elektrische Anschlüsse	12	3.3 Raccordements électriques
3.3.1	Connect to Edwards controllers or AGD display	13	3.3.1 Anschluß an Edwards-Controller oder AGD-Anzeigegerät	13	3.3.1 Raccordement à des contrôleurs Edwards ou à un coffret d'affichage AGD
3.3.2	Connect to your own supply and control equipment	13	3.3.2 Anschluß an eigene Netzversorgung und eigene Steuerung	13	3.3.2 Raccordement à votre propre matériel et équipement de contrôle
4	Operation	17	4	Betrieb	17
4.1	Safety	17	4.1 Sicherheit	17	4.1 Sécurité
4.2	Enable and disable the AIM Gauge	18	4.2 Zulässiger Betriebsbereich der AIM-Meßröhre	18	4.2 Activation et désactivation de la jauge AIM
4.3	Pressure measurement	19	4.3 Druckmessung	19	4.3 Mesures de pression
4.4	Set-point	21	4.4 Sollwert	21	4.4 Point de consigne

5	Maintenance23	5	Wartung 23	5	Entretien23
5.1	Introduction 23	5.1	Einleitung 23	5.1	Introduction 23
5.2	Replace the body tube 24	5.2	Austausch des Meßröhrenkörpers 24	5.2	Remplacement du tube 24
5.2.1	Remove the AIM Gauge from the vacuum system 24	5.2.1	Ausbau der AIM-Meßröhre aus dem Vakuumsystem 24	5.2.1	Dépose de la jauge AIM du système à vide 24
5.2.2	Fit the new body tube 24	5.2.2	Einbau des neuen Meßröhren-körpers 24	5.2.2	Mise en place d'un tube neuf 24
5.2.3	Refit the AIM Gauge to the vacuum system 25	5.2.3	Einbau der AIM-Meßröhre ins Vakuumsystem 25	5.2.3	Remontage de la jauge AIM sur le système à vide 25
5.3	Replace the electrode assembly 25	5.3	Austausch der Elektrodengruppe 25	5.3	Remplacement de l'ensemble électrode ... 25
5.4	Replace the electronics and magnet housing 27	5.4	Ausbau der Meßelektronik und des Magnetgehäuses 27	5.4	Remplacement de l'électronique et du logement de l'aimant 27
5.5	Clean the internal components 28	5.5	Reinigung der internen Komponenten 28	5.5	Nettoyage des composants internes 28
5.6	Fault finding 29	5.6	Fehlersuche 29	5.6	Recherche des causes de panne 29
6	Storage and disposal31	6	Lagerung und Entsorgung 31	6	Stockage et mise au rebut31
6.1	Storage 31	6.1	Lagerung 31	6.1	Stockage 31
6.2	Disposal 31	6.2	Entsorgung 31	6.2	Mise au rebut 31
7	Spares and accessories33	7	Ersatzteile und Zubehör 33	7	Pièces détachées et accessoires ...33
7.1	Introduction 33	7.1	Einleitung 33	7.1	Introduction 33
7.2	Spares 34	7.2	Ersatzteile 34	7.2	Pièces détachées 34
7.3	Accessories 35	7.3	Zubehör 35	7.3	Accessoires 35

For return of equipment, complete the HS Forms at the end of this manual.

Für die Rücksendung von Geräten sind die HS-Formulare am Ende dieser Betriebsanleitung zu verwenden.

Pour le retour d'appareil, veuillez remplir les formulaires HS figurant à la fin de ce manuel.

Illustrations

Figure	Page
1 General view of the AIM Gauge (showing the NW25 flange)	4
2 Dimensions (mm)	8
3 Schematic diagram of typical electrical connections	14
4 Exploded view of the AIM Gauge	26

Abbildungen

Abbildung	Seite
1 Allgemeine Ansicht der AIM-Meßröhre (mit Flansch NW25)	4
2 Abmaße (mm)	8
3 Schaltschema der typischen elektrischen Anschlüsse	14
4 Explosionsdarstellung der AIM-Meßröhre ...	26

Illustrations

Figure	Page
1 Vue générale de la jauge AIM (avec la bride NW25)	4
2 Dimensions (mm)	8
3 Schéma des raccordements électriques types	14
4 Vue éclatée de la jauge AIM	26

Tables

Table	Page
1 Pins on the AIM Gauge electrical connector socket	15
2 Pressure and voltage characteristics for nitrogen and dry air: AIM-S and AIM-SL Gauges	20

Tabellen

Tabelle	Seite
1 Pinbelegung an der Anschlußbuchse für die AIM-Meßröhre	15
2 Druck- und Spannungswerte für Stickstoff und trockene Luft	20

Tableaux

Tableau	Page
1 Identification des broches de la prise de raccordement électrique de la jauge AIM	15
2 Caractéristiques de pression et de tension pour l'air sec et pour l'azote	20

This page has been intentionally left blank/Leerseite/Cette page est délibérément laissée blanche.

1 Introduction

1.1 Scope and definitions

This manual provides installation, operation and maintenance instructions for the Edwards AIM Gauge (Active Inverted Magnetron Gauge). You must use the AIM Gauge as specified in this manual.

Read this manual before you install and operate the AIM Gauge. Important safety information is highlighted as WARNING and CAUTION instructions; you must obey these instructions. The use of WARNINGS and CAUTIONS is defined below.



WARNING

Warnings are given where failure to observe the instruction could result in injury or death to people.

CAUTION

Cautions are given where failure to observe the instruction could result in damage to the equipment, associated equipment or process.

The units used throughout this manual conform to the SI international system of units of measurement.

1 Einleitung

1.1 Ziel und Definitionen

Diese Betriebsanleitung enthält Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitungen für die Edwards-Aktiv-Penning-Meßröhren AIM. Verwenden Sie bitte die AIM entsprechend den Anleitungen dieser Betriebsanleitung.

Lesen Sie diese Betriebsanleitung vor Installation und Betrieb der AIM-Meßröhre. Wichtige Sicherheitsangaben sind durch WARNUNGS- und VORSICHTS-Anweisungen hervorgehoben. Bitte befolgen Sie diese Anweisungen. Die Verwendung von WARNUNGS- und VORSICHTS-Anweisungen ist nachfolgend definiert.



WARNUNG

Mit Warnung werden Anweisungen gekennzeichnet, die unbedingt befolgt werden müssen, um Verletzungen oder Tod von Personen zu vermeiden.

VORSICHT

Mit Vorsicht werden Anweisungen gekennzeichnet, die unbedingt befolgt werden müssen, um Schäden an Ausrüstungen, angeschlossenen Ausrüstungen oder Fehler im Gesamtprozeß zu vermeiden.

Die in diesem Handbuch durchgehend verwendeten Maßeinheiten entsprechen dem internationalen Maßeinheitensystem SI.

1 Introduction

1.1 Portée et définitions

Ce manuel présente les consignes de montage, d'exploitation et d'entretien de la jauge AIM Edwards (jauge active Magnétron inverse). Vous devez utiliser la jauge AIM comme il est indiqué dans ce manuel.

Lisez ce manuel avant d'installer et de faire fonctionner la jauge AIM. Les informations de sécurité importantes sont mises en valeur par des paragraphes encadrés intitulés AVERTISSEMENT et ATTENTION. Vous devez en respecter les consignes. L'utilisation de ces messages AVERTISSEMENT et ATTENTION est définie ci-dessous.



AVERTISSEMENT

Un message Avertissement est prévu chaque fois que le non respect d'une consigne risque d'entraîner mort ou blessure.

ATTENTION

Un message Attention est prévu chaque fois que le non respect d'une consigne risque d'endommager l'équipement, le matériel associé ou le procédé.

Les unités utilisées tout au long de ce manuel sont conformes au système international SI d'unités de mesure.

In accordance with the recommendations of EN61010, the following warning symbol also appears on the product:



From August 2005, Edwards will offer European customers a recycling service.

1.2 Description

The AIM Gauge, shown in [Figure 1](#), is an inverted magnetron gauge head and gauge controller in a single compact unit. The gauge operates as a cold cathode ionisation gauge, in which the pressure is measured indirectly as a function of the current which flows in a Townsend discharge maintained in the body tube.

Four versions of AIM Gauge are available; the 'S', 'SL', 'X' and 'XL' gauges. The 'X' and 'XL' gauges have an extended measurement range (see below) and a linear output characteristic. The 'SL' and 'XL' gauges have a very low external magnetic field and are suitable for use with sensitive analytical instrumentation.

The measurement range of the AIM-S and AIM-SL gauges is 1×10^{-8} to 1×10^{-2} mbar. The measurement range of the AIM-X and AIM-XL gauges is 1×10^{-9} to 1×10^{-2} mbar. The AIM gauge vacuum connection is an NW25 flange.

Gemäß den EN61010-Empfehlungen ist an dem Produkt das folgende Warnsymbol angebracht:



Ab August 2005 bietet Edwards seinen europäischen Kunden einen Wiederaufbereitungsservice an.

1.2 Beschreibung

Die in [Abbildung 1](#) dargestellte AIM Meßröhre ist ein invertierter Magnetronmeßkopf und integrierte Meßelektronik in einem einzigen kompakten Gerät. Sie arbeitet als Kaltkathoden-Ionisierungsmeßgerät mit indirekter Druckmessung als Funktion des Stromes, der in einer im Röhrenkörper aufrechterhaltenen Townsend Entladung fließt.

Die AIM-Meßröhre ist in vier Ausführungen erhältlich: den Modellen „S“, „SL“, „X“ und „XL“. Die Meßröhren „X“ und „XL“ haben einen erweiterten Meßbereich (siehe unten) und eine lineare Ausgangskennlinie. Die Meßröhren „S“ und „SL“ haben ein sehr niedriges externes Magnetfeld und eignen sich für den Einsatz mit empfindlichen Analyseinstrumenten.

Der Meßbereich der Meßröhren AIM-S und AIM-SL beträgt 1×10^{-8} bis 1×10^{-2} mbar. Der Meßbereich der Meßröhren AIM-X und AIM-XL beträgt 1×10^{-9} bis 1×10^{-2} mbar. Die AIM-Meßröhre hat einen NW25 Vakuumschlußflansch.

Conformément aux recommandations de la norme EN61010, le symbole d'avertissement suivant figure également sur le produit :



A partir d'août 2005, Edwards proposera un service de recyclage à ses clients européens.

1.2 Description

La jauge AIM qui est illustrée à la [Figure 1](#) est une tête de jauge Magnétron inversée associée à un contrôleur de jauge, et le tout est implanté dans un groupe compact. Cette jauge fonctionne suivant le principe de l'ionisation cathodique à froid, c'est-à-dire que la pression est mesurée indirectement, en fonction du courant qui circule dans une décharge Townsend maintenue à l'intérieur du tube du corps.

Quatre versions de la jauge AIM sont disponibles ; Les versions « S », « SL », « X » et « XL ». Les versions « X » et « XL » ont une plage de mesure étendue (voir ci-dessous) et une caractéristique de sortie linéaire. Les jauges « SL » et « XL » ont un champ magnétique externe très faible et sont adaptées pour une instrumentation analytique sensible.

La plage de mesure de la jauge AIM-S et AIM-SL est comprise entre 1×10^{-8} à 1×10^{-2} mbar. La plage de mesure des jauges AIM-X et AIM-XL s'étend de 1×10^{-9} à 1×10^{-2} mbar. La liaison à vide des jauges AIM s'effectue par une bride NW25.

The AIM Gauge requires a 13.5 to 36 V d.c. power supply: it has a 2 to 10 V d.c. analogue output which is related to pressure. The AIM Gauge is compatible with all of the Edwards AGCs (Active Gauge Controllers) and with the appropriate versions of the Edwards AGDs (Active Gauge Displays).

Alternatively, you can use an independent power supply for the AIM Gauge and you can read the AIM Gauge output signal with a voltmeter or an analogue-to-digital converter.

We recommend that you do not operate the AIM Gauge unless the pressure in the vacuum system is 1×10^{-2} mbar or lower. A gauge enable signal is used to control the operation of the AIM Gauge; refer to [Section 4.2](#) for more information.

An 8-way electrical connector socket on the AIM Gauge ([Figure 1](#), item 6) is used to connect the AIM Gauge to your AGC, AGD or electrical supply and voltmeter. Electrical cables fitted with suitable connector plugs are available as accessories.

A gauge identification signal is available on the electrical connector: this signal is used by Edwards AGCs to identify which type of Active Gauge is connected.

The AIM Gauge has a set-point facility; the set-point signal is an open-drain transistor (FET) output, which is on when the pressure measured by the Gauge is below a preset pressure. You can adjust the pressure at which the set-point output goes on: refer to [Section 4.4](#). Note that, if you use a Edwards AGC Controller or AGD Display, the AIM Gauge set-point output signal is not used.

Die AIM-Meßröhre erfordert eine Gleich- spannungs- versorgung von 13,5 bis 36 V; die Meßröhre hat einen druckabhängigen Gleich- spannungs-Analogausgang von 2 bis 10 V. Die AIM-Meßröhre ist mit allen Edwards-AGC (Aktiv-Controller) Geräten und den entsprechenden Versionen der Edwards-AGD (Anzeigegegeräte für Aktiv-Meßröhren) kompatibel.

Es ist jedoch auch möglich, eine unabhängige Stromversorgung für die Meßröhre zu verwenden und das AIM- Ausgangssignal mit einem Voltmeter oder über einen Analog-Digital-Wandler abzulesen.

Wir empfehlen, daß Sie die AIM-Meßröhre nur dann einsetzen, wenn der Druck im Vakuum- system 1×10^{-2} mbar ist. Der Betrieb der AIM- Meßröhre wird über ein Freigabesignal gesteuert; siehe [Abschnitt 4.2](#) für weitere Informationen.

Eine 8-polige Anschlußbuchse ([Abbildung 1](#), Pos. 6) an der AIM-Meßröhre wird für den Anschluß an Ihre Aktiv-Controller, Anzeigegegeräte für Aktiv-Meßröhren oder elektrische Versorgung und Voltmeter verwendet. Mit passenden Steckern versehene Kabel stehen als Zubehör zur Verfügung.

Auf dem elektrischen Stecker ist ein Signal zur Identifizierung von Meßröhren verfügbar. Mit Hilfe dieses Signals stellt der Edwards AGC den angeschlossenen Meßröhrentyp fest.

Die AIM-Meßröhre hat eine Sollwertvorrichtung; bei dem Sollwertsignal handelt es sich um einen FET-Transistorausgang, der eingeschaltet wird, wenn der von der Meßröhre gemessene Druck unter einen voreingestellten Wert abfällt. Der Druck, bei dem der Sollwertausgang eingeschaltet wird, kann eingestellt werden (siehe [Abschnitt 4.4](#)). Es ist zu beachten, daß bei Verwendung eines Edwards-AGC-Controllers oder AGD-Anzeige-geräts das Sollwertausgangssignal der AIM-Meßröhre nicht verwendet wird.

La jauge AIM requiert une alimentation de 13,5 à 36 V CC. Elle comporte une sortie analogique de 2 à 10 V CC, liée à la pression. La jauge AIM est compatible avec tous les AGC Edwards (Contrôleurs pour jauges actives) et avec la version correspondante des AGD de Edwards (Coffrets d'affichage pour jauges actives).

Vous pouvez également utiliser une alimentation indépendante pour la jauge AIM, et vous pouvez lire le signal de sortie de la jauge AIM avec un voltmètre ou un convertisseur analogique-numérique.

Nous vous recommandons de ne pas faire fonctionner la jauge AIM tant que la pression du système à vide n'est pas inférieure ou égale à 1×10^{-2} mbar. Un signal de validation de la jauge permet d'en contrôler le fonctionnement. Pour de plus amples renseignements, consultez la [Section 4.2](#).

Une prise de raccordement électrique 8 voies sur la jauge AIM ([Figure 1](#), repère 6) permet de raccorder la jauge AIM à votre AGC, à votre AGD ou à l'alimentation et au voltmètre. Des câbles électriques munis de connecteurs appropriés sont disponibles en accessoires.

Le connecteur dispose d'un signal d'identification de jauge ; ce signal est utilisé par l'AGC Edwards pour identifier le type de jauge active raccordée.


Les jauges AIM ont un dispositif de point de consigne ; le signal du point de consigne correspond à la sortie d'un transistor à drain ouvert FET (Transistor à effet de champ) activé lorsque la pression mesurée par la jauge est inférieure à la pression pré-réglée. Vous pouvez régler la pression à laquelle la sortie du point de consigne est activée : se reporter à la [Section 4.4](#). Noter que lorsque vous utilisez un Contrôleur à commande automatique de gain (CAG) ou un Afficheur à commande automatique d'affichage (CAA) de Edwards, le signal de sortie du point de consigne de la jauge AIM n'est pas utilisé.

Figure 1 - General view of the AIM Gauge (showing the NW25 flange)
 Abbildung 1 - Allgemeine Ansicht der AIM-Meßröhre (mit Flansch NW25)
 Figure 1 - Vue générale de la jauge AIM (avec la bride NW25)

1. End-cap
2. Vacuum flange
3. Body tube
4. Magnet housing
5. Cable connector plug
6. Set-point potentiometer (on end of item 1)
7. AIM Gauge connector socket

1. Außenmantel
2. Vakuumflansch
3. Meßröhrenkörper
4. Magnetgehäuse
5. Kabelstecker
6. Sollwert-Potentiometer (an der Seite des Außenmantels)
7. AIM-Anschlußbuchse

1. Anneau de protection
2. Bride de connexion au vide
3. Tube
4. Logement de l'aimant
5. Prise de raccordement du câble
6. Potentiomètre de point de consigne (sur l'extrémité de l'élément 1)
7. Prise de raccordement de la jauge AIM



1.3 Gas dependency

The ionisation of the gas in the vacuum system is dependent on both the pressure and the physical properties of the gas. Therefore, the output signal of the AIM Gauge is gas dependent.

The output signal voltage to pressure conversions in [Table 2](#) apply for nitrogen and dry air.

Calibration graphs for use with argon, neon, krypton, helium and carbon dioxide are available on request; contact your supplier or Edwards.

1.3 Gasart-Abhängigkeit

Die Ionisierung des Gases im Vakuumsystem richtet sich sowohl nach dem Gasdruck als auch nach den physikalischen Eigenschaften des Gases. Deshalb ist auch das Ausgangssignal der AIM-Meßröhre gasartabhängig.

Die Umrechnung der Ausgangssignalspannung in Druck (in [Tabelle 2](#)) gilt für Stickstoff und trockene Luft.

Kalibrierungskurven zur Verwendung mit Argon, Neon, Krypton, Helium und Kohlendioxid stehen auf Wunsch zur Verfügung; bitte setzen Sie sich mit Ihrem Händler oder Edwards direkt in Verbindung.

1.3 Dépendance par rapport au gaz

L'ionisation du gaz dans le système à vide dépend de la pression et des caractéristiques physiques du gaz. Le signal de sortie de la jauge AIM est donc lui aussi dépendant du gaz.

Le [Tableau 2](#) de conversion tension/pression du signal de sortie s'applique à l'azote et à l'air sec.

Des courbes d'étalonnage sont disponibles sur demande, pour utilisation avec l'argon, le néon, le krypton, l'hélium et le gaz carbonique ; veuillez contacter votre fournisseur ou la société Edwards.

This page has been intentionally left blank/Diese Seite ist absichtlich leer/Cette page est délibérément laissée blanche

2 Technical data

2.1 Mechanical data

Dimensions	See Figure 2
Mass	
AIM-S/X-NW25	810 g
AIM-SL/XL-NW25	860 g
Volume of gauge tube	26 cm ³
Enclosure rating	IP40 (BS5490) and IP403 (IEC529)

2.2 Performance, operating and storage conditions

Ambient temperature	
operation	5 to 60 °C
storage	0 to 70 °C
Ambient humidity (operation)	10 to 90% (non-condensing)
Maximum operating altitude	2000 m Indoor use only
Maximum internal pressure	10 bar absolute (9 bar gauge)
Pressure measurement range	
AIM-S/SL-NW25	1 x 10 ⁻⁸ to 1 x 10 ⁻² mbar
AIM-X/XL-NW25	1 x 10 ⁻⁹ to 1 x 10 ⁻² mbar
Pollution degree	2

2 Technische Daten

2.1 Mechanische Daten

Abmaße	Siehe Abbildung 2
Gewicht	
AIM-S/X-NW25	810 g
AIM-SL/XL-NW25	860 g
Innenvolumen	26 cm ³
Gehäuseschutzart	IP40 (BS5490) und IP403 (IEC529)

2.2 Leistungs-, Betriebs- und Lagerbedingungen

Umgebungstemperatur	
Betrieb	5 bis 60 °C
Lagerung	0 bis 70 °C
Umgebungsluftfeuchtigkeit (Betrieb)	10 bis 90% (nicht-kondensierend)
Max. Höhe über Meeresspiegel für Betrieb	2000 m Nur zur Verwendung im Innenbereich
Max. Innendruck	10 Bar abs. (9 Bar Überdruck)
Druckmeßbereich	
AIM-S/SL-NW25	1 x 10 ⁻⁸ bis 1 x 10 ⁻² mbar
AIM-X/XL-NW25	1 x 10 ⁻⁹ bis 1 x 10 ⁻² mbar
Verschmutzungsgrad	2

2 Caracteristiques techniques

2.1 Caractéristiques mécaniques

Dimensions	Voir Figure 2
Masse	
AIM-S/X-NW25	810 g
AIM-SL/XL-NW25	860 g
Volume du tube de la jauge	26 cm ³
Classe de protection	IP40 (BS5490) et IP403 (IEC529)

2.2 Performances et conditions de fonctionnement et de stockage


Température ambiante	
Fonctionnement	5 à 60 °C
Stockage	0 à 70 °C
Humidité ambiante (en fonctionnement)	10 à 90% (hors condensation)
Altitude maximum de fonctionnement	2000 m Utilisation à l'intérieur uniquement
Pression interne maximum	10 bars absolus (jauge 9 bars)
Gamme de mesure de pression	
AIM-S/SL-NW25	1 x 10 ⁻⁸ à 1 x 10 ⁻² mbar
AIM-X/XL-NW25	1 x 10 ⁻⁹ à 1 x 10 ⁻² mbar
Degré de pollution	2

Figure 2 - Dimensions (mm)
Abbildung 2 - Abmaße (mm)
Figure 2 - Dimensions (mm)

1. Clearance required for electrical cable

1. Freiraum für elektrisches Kabel

1. Espace requis pour le passage du câble électrique



AW/1569/A

2.3 Electrical data

Electrical supply	
Voltage	+13.5 to +36 V d.c.
Max voltage ripple	1 V peak to peak
Max source resistance	50 Ω
Maximum power consumption	2 W
Electrical connector	FCC68/RJ45 type, 8-way
Pressure output signal	
Range	$2 \leq \text{output} \leq 10 \text{ V d.c.}$
Error range	output < 2 V d.c. or output > 10 V d.c.
Impedance	0.1 Ω
Min load impedance	10 k Ω
Max current source	1 mA
Gauge enable	
Control sense	Active low
Active level	< 1.3 V
Control impedance	12 k Ω pull-up to positive supply
Set-point output external load rating	40 V d.c., 100 mA max
Set-point trip level	
Range	1.8 to 10.0 V
Minimum load impedance	200 k Ω
Hysteresis	500 mV

2.3 Elektrische Daten

Elektrische Versorgung	
Spannung	+13,5 bis +36 V Gs
Max. Brummspannung	1 V Spitze/Spitze
Maximaler Quell- widerstand	50 Ω
Max. Stromaufnahme	2 W
Anschlußstecker	Typ FCC68/RJ45, 8-polig
Druckausgangssignal	
Bereich	$2 \leq \text{Ausgang} \leq 10 \text{ V Gs}$
Fehlerbereich	Ausgang < 2 V Gs oder Ausgang > 10 V Gs
Impedanz	0,1 Ω
Min. Lastimpedanz	10 k Ω
Max. Stromquelle	1 mA
Freigabe Meßröhre	
Regelung	Aktiv niedrig
Aktivpegel	< 1,3 V
Regelimpedanz	12 k Ω hochziehend zur positiven Versorgung
Sollwertausgang Externe Nennlast	40 V Gs, 100 mA max.
Sollwert Auslösepegel	
Bereich	1,8 bis 10,0 V
Minimale Lastimpedanz	200 k Ω
Hysterese	500 mV

2.3 Caractéristiques électriques

Alimentation	
Tension	+13,5 à +36 V CC
Ondulation de tension maximum	1 V crête à crête
Résistance de source max.	50 Ω
Consommation maximum de courant	2 W
Connecteur électrique	Type FCC68/RJ45, 8 voies
Sortie mesure de pression	
Gamme du signal	$2 \leq \text{sorties} \leq 10 \text{ V CC}$
Gamme d'erreur	Sortie < 2 V CC ou Sortie > 10 V CC
Impédance	0,1 Ω
Impédance de charge minimum	10 k Ω
Source de courant maximum	1 mA
Activation de jauge	
Détection de commande	Niveau actif faible
Niveau actif	< 1,3 V
Impédance de Commande	Montée de 12 k Ω à l'alimentation positive
Charge externe de sortie du point de consigne	40 V CC, 100 mA maxi
Niveau de déclenchement du point de consigne	
Plage	1,8 à 10,0 V
Charge minimum impédance	200 k Ω
Hystérésis	500 mV

Back EMF suppression diode *

Min. surge rating	1 A
Min. reverse voltage rating	100 V

Gauge identification resistance

AIM-S/SL-NW25	100 k Ω + 2%
AIM-X/XL-NW25	110 k Ω + 2%

* Required when you use an external d.c. Relay connected to the set-point output.

EMK-Freilaufdiode *

Min. Stoßspannung	1 A
Min. Gegenspannung	100 V

Meßröhren-Identifikationswiderstand

AIM-S/SL-NW25	100 k Ω + 2%
AIM-X/XL-NW25	110 k Ω + 2%

* Bei Benutzung eines an den Sollwertausgang angeschlossenen externen Gleichstromrelais.

Diode de suppression de contre FEM *

Surcharge minimum	1 A
Tension indirecte minimum	100 V

Résistance de la jauge

AIM-S/SL-NW25	100 k Ω + 2%
AIM-X/XL-NW25	110 k Ω + 2%

* Nécessaire si vous utilisez un relais externe CC raccordé à la sortie d'erreur.

2.4 Error monitoring

The set-point output is switched off:

- For 0.5 seconds during gauge switch-on
- When pressure output signal voltage < 1.8 V.

2.5 Materials exposed to vacuum

- Stainless steel (AISI 304 and 306).
- Fluoroelastomer.
- Soda lime glass.

2.4 Fehlerüberwachung

Der Sollwertausgang wird abgeschaltet:

- 0,5 Sekunden lang, wenn die Meßröhre eingeschaltet wird.
- Wenn die Druckausgangssignalspannung < 1,8 V beträgt.

2.5 Werkstoffe im Vakuum

- Rostfreier Stahl (AISI 304 and 306).
- Fluoroelastomer.
- Kalknatronglas.

2.4 Détection des erreurs

La sortie du point de consigne est désactivée :

- Pendant 0,5 seconde lors de l'activation de la jauge
- Lorsque la tension du signal de sortie de la pression est < 1,8 V

2.5 Matériaux exposé au vide

- Acier inoxydable (AISI 304 and 306).
- Fluoroélastomère.
- Verre de chaux sodique.

3 Installation

3.1 Unpack and inspect

Remove all packing materials and protective covers and check the AIM Gauge.

If the AIM Gauge is damaged, notify your supplier and the carrier in writing within three days; state the Item Number of the AIM Gauge together with your order number and your supplier's invoice number. Retain all packing materials for inspection. Do not use the AIM Gauge if it is damaged.

If the AIM Gauge is not to be used immediately, replace the protective covers. Store the AIM Gauge in suitable conditions as described in [Section 6](#).

3.2 Fit the AIM Gauge to the vacuum system

The AIM Gauge can be mounted in any orientation. To avoid the build-up of debris or condensable material in the body tube of the AIM Gauge (which will probably cause pressure measurement errors), we recommend that you install the AIM Gauge vertically as shown in [Figure 2](#).

Use an 'O' ring/centring ring or Co-Seal and clamp to connect the NW25 flange of the AIM Gauge to a similar flange on your vacuum system.

3 Einbau

3.1 Auspacken und Kontrollieren

Gesamtes Verpackungsmaterial und Schutzabdeckungen entfernen und die AIM-Meßröhre prüfen.

Bei Beschädigung der AIM-Meßröhre Lieferanten und Spediteur schriftlich innerhalb von drei Tagen benachrichtigen, dabei die Bestellnummer der AIM-Meßröhre zusammen mit Ihrer Auftragsnummer und der Rechnungsnummer Ihres Lieferanten angeben. Das Verpackungsmaterial zur Kontrolle aufbewahren. Beschädigte AIM-Meßröhre nicht benutzen.

Soll die AIM-Meßröhre nicht sofort eingesetzt werden, die Schutzabdeckungen wieder aufsetzen. Die AIM-Meßröhre unter geeigneten Bedingungen lagern (siehe [Abschnitt 6](#)).

3.2 Montage der AIM-Meßröhre in das Vakuumsystem

Die AIM-Meßröhre kann in beliebiger Lage montiert werden. Um Ansammlungen von Kontaminationen und kondensierbaren Stoffen im Gehäuse der AIM-Meßröhre zu vermeiden (diese bewirken wahrscheinlich Meßfehler), empfehlen wir senkrechten Einbau (wie in [Abbildung 2](#) dargestellt).

Schließen Sie den NW25-Flansch der AIM-Meßröhre mit einem O-Ring/Zentrierring oder einer Co-Seal-Dichtung mit Schelle an einem entsprechenden Flansch am Vakuumsystem an.

3 Installation

3.1 Déballer et Vérification

Retirez tous les matériaux d'emballage et les couvercles de protection et vérifiez que la jauge AIM n'est pas endommagée.

En cas d'endommagement, vous devez prévenir votre fournisseur et le transporteur par écrit, dans les trois jours, en signalant le numéro de code de la jauge AIM, ainsi que votre numéro de commande et le numéro de facture de votre fournisseur. Conservez les matériaux d'emballage en vue d'un examen ultérieur. N'utilisez pas la jauge AIM si elle est endommagée.

Si la jauge AIM ne doit pas être utilisée immédiatement, remettez les couvercles de protection. Stockez cette jauge dans des conditions adéquates, comme indiqué à la [Section 6](#).

3.2 Montage de la jauge AIM sur le système à vide

La jauge AIM peut être montée dans n'importe quelle position. Pour éviter l'accumulation de débris ou de matières condensables dans le corps du tube de la jauge (ce qui provoquerait vraisemblablement des erreurs de mesure de pression), nous vous conseillons d'installer cette jauge verticalement, comme indiqué à la [Figure 2](#).

Utilisez un joint torique avec anneau de centrage ou un joint Co-Seal et un collier de serrage pour raccorder la bride NW25 de la jauge AIM à une bride correspondante de votre système à vide.

If required, you can turn the end-cap (relative to the magnet housing) so that the electrical connection socket is in a convenient position on your system; refer to [Figure 1](#) and use the following procedure: hold the magnet housing (4) and turn the end-cap (1) in a clockwise or anticlockwise direction (arrow B) until the electrical connection socket (6) is in the required position.

3.3 Electrical connections



WARNING

If the AIM Gauge malfunctions, the AIM Gauge pressure output may be incorrect. If such a failure could cause injury to people or damage equipment, you must install a suitable control system to indicate the failure and, if necessary, to close down your process system.

When using a cable longer than 30 m, full compliance with the EN61326 requires an in-line surge suppressor (please refer to [Section 7.3](#))

Wenn erforderlich, kann der Außenmantel (relativ zum Magnetgehäuse) so gedreht werden, daß der Steckeranschluß in eine Ihrem System entsprechende günstige Stellung kommt; siehe [Abbildung 1](#) und gehen Sie wie folgt vor: Magnetgehäuse (4) festhalten und den Außenmantel (1) entweder im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn (Pfeil B) drehen, bis der Steckeranschluß (6) in der gewünschten Stellung ist.

3.3 Elektrische Anschlüsse



WARNUNG

Bei Störungen der AIM-Meßröhre kann es zu Fehlanzeigen kommen. Wenn daraus eine Verletzung von Personen oder eine Beschädigung von Anlagen resultieren kann, müssen Sie eine geeignete Sicherheitsabschaltung integrieren, die den Fehler anzeigt und - falls erforderlich - den Prozeß abschaltet.

Wird ein Kabel von mehr als 30 m Länge verwendet, ist zur uneingeschränkten Einhaltung der EN61326 eine Überspannungsschutzeinrichtung zwischenschalten (siehe [Abschnitt 7.3](#)).

Le cas échéant, vous pouvez tourner l'anneau de protection (par rapport au logement de l'aimant) afin d'amener la prise de raccordement de l'appareil à la position la plus commode pour la brancher sur votre système. Consultez la [Figure 1](#) et utilisez la procédure suivante : tenez le logement de l'aimant (4) pour l'empêcher de tourner ; simultanément, tournez l'anneau de protection (1) dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse (flèche B) pour amener la prise de raccordement de l'appareil (6) à la position requise.

3.3 Raccordements électriques



AVERTISSEMENT

Si la jauge AIM est défectueuse, la sortie de pression peut être incorrecte. Assurez-vous que ce type de panne n'est pas susceptible de provoquer des blessures ou d'endommager les équipements. Dans le cas contraire, vous êtes tenus d'installer un système de protection adapté permettant de signaler la panne et, si nécessaire, de stopper le processus.

Pour les câbles de plus de 30 m, la pleine conformité à la norme EN61326 exige la présence d'un dispositif de protection contre les surtensions (se reporter à la [Section 7.3](#)).

3.3.1 Connect to Edwards controllers or AGD display

Connect the AIM Gauge to the controller or display with a cable which is terminated in suitable connectors. Suitable cables are available from Edwards (refer to [Section 7](#)).

3.3.2 Connect to your own supply and control equipment

Note: Do not connect the electrical supply common (pin 2) to the signal common (pin 5). If you do, the AIM Gauge pressure output signal will be inaccurate.

A schematic diagram of the recommended electrical connections to the AIM Gauge is shown in [Figure 3](#).

The pins on the AIM Gauge electrical connection socket are used as shown in [Table 1](#). The specification of the electrical supply, d.c. relay and back EMF suppression diode are given in [Section 2](#).

3.3.1 Anschluß an Edwards-Controller oder AGD-Anzeigegerät

Zum Anschluß der AIM-Meßröhre an einen Aktiv-Controller oder ein AGD-Anzeigegerät ein Kabel mit geeigneten Steckern verwenden. Geeignete Kabel liefert Edwards (siehe [Abschnitt 7](#)).

3.3.2 Anschluß an eigene Netzversorgung und eigene Steuerung

Hinweis: Den Masseanschluß der Stromversorgung (Pin 2) nicht mit dem Signalmasseanschluß (Pin 5) verbinden. Wenn dies geschieht, wird das Ausgangssignal der AIM-Meßröhre ungenau.

[Abbildung 3](#) zeigt das Schaltschema der elektrischen Anschlüsse der AIM-Meßröhre.

[Tabelle 1](#) zeigt die Kontaktbelegung der AIM-Anschlußbuchse. Angaben über die elektrische Versorgung, das Gleichstromrelais und die EMK-Entstördiode enthält [Abschnitt 2](#).

3.3.1 Raccordement à des contrôleurs Edwards ou à un coffret d'affichage AGD

Connectez la jauge AIM au contrôleur AGC ou à l'appareil d'affichage à l'aide d'un câble terminé par les connecteurs appropriés. Edwards peut vous fournir ces câbles (voir la [Section 7](#)).

3.3.2 Raccordement à votre propre matériel et équipement de contrôle

Remarque : Ne connectez pas l'alimentation électrique neutre (broche 2) au signal neutre (broche 5). Si vous le faites, le signal de sortie de pression de la jauge AIM ne sera pas correct.

Un schéma des raccordements électriques conseillés pour la jauge AIM est montré à la [Figure 3](#).

Les broches de la prise de raccordement électrique de la jauge AIM sont utilisées comme indiqué au [Tableau 1](#). Les caractéristiques de l'alimentation électrique, du relais CC et de la diode de suppression de contre-FEM sont données à la [Section 2](#).

Figure 3 - Schematic diagram of typical electrical connections
Abbildung 3 - Schaltschema der typischen elektrischen Anschlüsse
Figure 3 - Schéma des raccordements électriques types

1. AIM Gauge electrical connector socket
2. Cable electrical connector plug
3. Electrical supply
4. Voltmeter (pressure signal)
5. D.C. relay (optional)
6. Back EMF suppression diode (optional)
7. Gauge enable switch
8. Voltmeter (set-point trip level)

1. AIM-Anschlußbuchse
2. Kabelstecker 3
3. Elektrische Versorgung
4. Voltmeter
5. Gleichstromrelais (wahlweise)
6. EMK-Freilaufdiode (wahlweise)
7. Freigabeschalter der Meßröhre
8. Voltmeter (Sollwertauslösepegel)

1. Prise de raccordement électrique de la jauge AIM
2. Prise de raccordement électrique du câble
3. Alimentation
4. Voltmètre
5. Relais CC (en option)
6. Diode de suppression de contre-FEM (enoption)
7. Contacteur d'activation de la jauge
8. Voltmètre (niveau de déclenchement du point de consigne)




Table 1 - Pins on the AIM Gauge electrical connector socket

Pin Number	Use
1	Electrical supply positive voltage
2	Electrical supply common
3	Pressure measurement output signal
4	Gauge identification signal
5	Signal common
6	Set-point output signal
7	Gauge enable
8	Set-point trip level

The connection to pin 6 is optional. Make the connection to pin 6 if you want to connect the set-point output signal to a d.c. relay: you must connect a suppression diode between pins 1 and 6 to protect the AIM Gauge from transient voltages generated when the d.c. relay is switched off.

You can connect a voltmeter between pins 5 and 8 to measure the set-point trip level (that is, the voltage at which the set-point output will go on): see [Figure 3](#).

Connect a switch between pins 2 and 7 to enable and disable the gauge (refer to [Section 4.2](#)). If you want to measure the gauge identification signal (which identifies the AIM Gauge), measure the resistance between pins 4 and 5.

Tabelle 1 - Pinbelegung an der Anschlußbuchse für die AIM-Meßröhre

Nummer	Belegung
1	Plusanschluß der elektrischen Versorgungsspannung
2	Masseanschluß Versorgungsspannung
3	Druckmeßwert-Ausgangssignal
4	Identifikations-Code
5	Signalmasseanschluß
6	Sollwertausgangssignal
7	Freigabe Meßgerät
8	Sollwertauslösepegel

Der Anschluß an Pin 6 ist optional. Pin 6 anschließen, wenn Sie das Fehlersignal an ein Gleichstromrelais anschließen wollen. Sie müssen eine Entstördiode zwischen Pin 1 und 6 anschließen, um die AIM-Meßröhre vor Überspannungen zu schützen, die beim Abschalten des Gleichstromrelais erzeugt werden.

Sie können ein Voltmeter zwischen Pin 5 und 8 anschließen, um den Sollwertauslösepegel (d.h. die Spannung, bei der der Sollwertausgang eingeschaltet wird) zu messen (siehe [Abbildung 3](#)).

Einen Schalter zwischen Pin 2 und 7 anschließen, um die Meßröhre freigeben und sperren zu können (siehe [Abschnitt 4.2](#)). Um den Identifikations-Code zu lesen (um den Typ der AIM-Meßröhre zu bestimmen), messen Sie den Widerstand zwischen Pin 4 und 5.

Tableau 1 - Identification des broches de la prise de raccordement électrique de la jauge AIM

Numéro de broche	Utilisation
1	Tension positive de l'alimentation
2	Neutre de l'alimentation
3	Signal de sortie de la mesure de pression
4	Signal d'identification de la jauge
5	Signal neutre
6	Signal de sortie du point de consigne
7	Activation de la jauge
8	Niveau de déclenchement du point de consigne

Le raccordement à la broche 6 est optionnel. Faites le raccordement à la broche 6 si vous souhaitez raccorder le signal d'erreur à un relais CC. Vous devez raccorder une diode de suppression entre les broches 1 et 6 pour protéger la jauge AIM des tensions transitoires générées lorsque le relais est mis hors service.

Vous pouvez brancher un voltmètre entre les broches 5 et 8 pour mesurer le niveau de déclenchement (c'est-à-dire la tension à laquelle la sortie du point de consigne est activée) ; voir [Figure 3](#).

Un raccordement entre les broches 2 et 7 est nécessaire si vous souhaitez activer et désactiver la jauge (voir la [Section 4.2](#)). Si vous voulez mesurer le signal d'identification de la jauge (pour identifier le type de jauge AIM), mesurez la résistance entre les broches 4 et 5.

This page has been intentionally left blank/Diese Seite ist absichtlich leer/Cette page est délibérément laissée blanche

4 Operation

4.1 Safety



WARNING

Do not use the AIM Gauge to measure the pressure of explosive or flammable gases or mixtures.



WARNING

Never operate the AIM Gauge when it is disconnected from the vacuum system or when there are explosive or flammable gases in the surrounding atmosphere or the vacuum system. High voltages (up to 3 kV) are generated inside the body tube of the AIM Gauge; these could cause injury to people or could be a source of ignition.



WARNING

The AIM Gauge incorporates magnets. Keep away from Heart Pacemakers, Computers, Credit Cards and any other magnetically sensitive devices.

4 Betrieb

4.1 Sicherheit



WARNUNG

Setzen Sie die AIM-Meßröhre nicht für Druckmessungen von explosionsfähigen oder entflammaren Gasen oder Gasgemischen ein.



WARNUNG

Betreiben Sie die AIM-Meßröhre nicht, wenn sie nicht an einem Vakuumsystem angeschlossen ist oder wenn explosive oder entflammare Gase mit der Meßröhre in Kontakt kommen können. Im Inneren des Gehäuses der AIM-Meßröhre werden Hochspannungen (bis zu 3 kV) erzeugt; diese können zu Verletzungen von Personen führen bzw. eine Zündquelle sein!



WARNUNG

Die AIM-Meßröhre enthält Magneten. Nicht in die Nähe von Herzschrittmachern, Computern, Kreditkarten und anderen magnetisch empfindlichen Geräten bringen.

4 Fonctionnement

4.1 Sécurité



AVERTISSEMENT

N'utilisez pas la jauge AIM pour mesurer la pression de gaz ou de mélanges explosifs ou inflammables.



AVERTISSEMENT

Ne faites jamais fonctionner la jauge AIM si elle n'est pas branchée sur le système à vide ou lorsque l'atmosphère avoisinante ou le système à vide contient des gaz explosifs ou inflammables. Des tensions élevées (pouvant atteindre 3 kV) sont créées à l'intérieur du tube de la jauge AIM et risquent de provoquer des blessures ou de constituer une source de mise à feu.



AVERTISSEMENT

La jauge AIM comprend des aimants. La tenir loin des stimulateurs cardiaques (Pacemakers), ordinateurs, cartes de crédit et autres dispositifs sensibles aux interférences électromagnétiques.

4.2 Enable and disable the AIM Gauge

CAUTION

Do not operate the AIM Gauge for long periods when the system pressure is above 1×10^{-2} mbar. If you do, the anode pin can be damaged and the AIM Gauge can be severely contaminated.

We recommend that you only enable the gauge when the system pressure is lower than 1×10^{-2} mbar and that you disable the gauge when the system pressure is 1×10^{-2} mbar or higher.

If you have connected the AIM Gauge to an AGC or AGD, refer to the corresponding instruction manual for details of how to enable (switch on) and disable (switch off) the AIM Gauge.

Otherwise, to enable (switch on) the AIM Gauge, connect pin 7 to pin 2 (or to ground). To disable (switch off) the AIM Gauge, disconnect pin 7 from pin 2 (or from ground).

4.2 Zulässiger Betriebsbereich der AIM-Meßröhre

VORSICHT

Bei einem Systemdruck über 1×10^{-2} mbar die AIM-Meßröhre nicht über längere Zeit hinweg einsetzen. Sonst können der Anodenstift beschädigt und die AIM-Meßröhre stark kontaminiert werden.

Wir empfehlen, daß Sie das Meßgerät nur dann aktivieren, wenn der Systemdruck unter 1×10^{-2} mbar liegt, und das Meßgerät deaktivieren, wenn der Systemdruck 1×10^{-2} mbar oder größer ist.

Bei Anschluß der AIM-Meßröhre an einen AGC oder ein AGD lesen Sie die jeweilige Betriebsanleitung, wie die AIM-Meßröhre freizugeben (einzuschalten) bzw. zu sperren (abzuschalten) ist.

Ansonsten wird die AIM-Meßröhre durch Anschluß von Pin 7 an Pin 2 (oder an Masse) freigegeben (eingeschaltet). Zur Sperrung (Abschaltung) die AIM-Meßröhre, Pin 7 von Pin 2 (oder von Masse) trennen.

4.2 Activation et désactivation de la jauge AIM

ATTENTION

Ne faites pas fonctionner la jauge AIM pendant des périodes prolongées lorsque la pression du système est supérieure à 1×10^{-2} mbar sinon la broche anodique risque d'être endommagée et la jauge AIM peut être gravement contaminée.

Nous vous recommandons de n'activer cette jauge que lorsque la pression du système est inférieure à 1×10^{-2} mbar et de la désactiver lorsque cette pression est supérieure ou égale à 1×10^{-2} mbar.

Si vous avez branché la jauge AIM sur un contrôleur (AGC) ou un coffret d'affichage (AGD), consultez le mode d'emploi correspondant qui fournit des détails sur l'activation (mise en circuit) et la désactivation (mise hors circuit) de la jauge AIM.

Sinon, pour activer (mettre en circuit) la jauge AIM, raccordez la broche 7 à la broche 2 (ou à la masse). Pour désactiver (mettre hors circuit) cette jauge, supprimez le raccordement entre la broche 7 et la broche 2 (ou la masse).

4.3 Pressure measurement

If you connected the AIM Gauge to a Edwards AGC controller or AGD display, the pressure measured by the AIM Gauge is shown on the display.

If you connected the signal output of the AIM Gauge to a voltmeter, convert the measured voltage to the corresponding pressure value: for AIM-S and AIM-SL gauges, refer to [Table 2](#); for AIM-X and AIM-XL gauges, use the equation:

$$P = 10^{(7/8V - 10,75)}$$

where P is the pressure in mbar, and V is the measured voltage.

If necessary, adjust the pressure reading to compensate for the RMM of the gas in your vacuum system (refer to [Section 1.3](#)).

4.3 Druckmessung

Ist die AIM-Meßröhre an einen Edwards-AGC-Controller oder ein AGD-Anzeigegerät angeschlossen, erscheint der gemessene Druck auf der Anzeige.

Wenn das Ausgangssignal der AIM-Meßröhre an ein Voltmeter angeschlossen ist, muß die gemessene Spannung in den entsprechenden Druckwert umgerechnet werden: bei AIM-S- und AIM-SL-Meßröhren siehe [Tabelle 2](#); bei AIM-X- und AIM-XL-Meßröhren wird die Gleichung:

$$P = 10^{(7/8V - 10,75)}$$

verwendet, wobei P für den Druck in mbar und V für die gemessene Spannung steht.

Falls erforderlich, muß der Meßwert entsprechend der Gasart korrigiert werden (siehe [Abschnitt 1.3](#)).

4.3 Mesures de pression

Si vous raccordez la jauge AIM à une électronique de contrôle (AGC) ou à un coffret d'affichage (AGD) Edwards, la pression mesurée par cette jauge AIM est indiquée sur l'affichage.

Après avoir branché la sortie du signal de la jauge AIM à un voltmètre, convertissez la tension mesurée en une valeur de pression correspondante ; pour les jauges AIM-S et AIM-SL, se reporter au [Tableau 2](#) ; pour les jauges AIM-X et AIM-XL, utiliser l'équation suivante :

$$P = 10^{(7/8V - 10,75)}$$

où P est la pression exprimée en mbar et V la tension mesurée.

Si nécessaire, réglez l'affichage de la pression afin de compenser la masse moléculaire relative du gaz se trouvant dans votre système à vide (voir la [Section 1.3](#)).

Table 2 - Pressure and voltage characteristics for nitrogen and dry air: AIM-S and AIM-SL Gauges

Tabelle 2 - Druck- und Spannungswerte für Stickstoff und trockene Luft

Tableau 2 - Caractéristiques de pression et de tension pour l'air sec et pour l'azote

Pressure (mbar) Druck (mbar) Pression (mbar)	Output voltage (V) Ausgangsspannung (V) Tension de sortie (V)	Pressure (torr) Druck (torr) Pression (torr)	Pressure (mbar) Druck (mbar) Pression (mbar)	Output voltage (V) Ausgangsspannung (V) Tension de sortie (V)	Pressure (torr) Druck (torr) Pression (torr)
1.0×10^{-8}	2.00	7.5×10^{-9}	6.9×10^{-6}	6.40	5.2×10^{-6}
2.4×10^{-8}	2.50	1.8×10^{-8}	8.4×10^{-6}	6.60	6.3×10^{-6}
5.8×10^{-8}	3.00	4.4×10^{-8}	1.0×10^{-5}	6.80	7.5×10^{-6}
8.1×10^{-8}	3.20	6.1×10^{-8}	1.2×10^{-5}	7.00	9.0×10^{-6}
1.1×10^{-7}	3.40	8.3×10^{-8}	1.4×10^{-5}	7.20	1.1×10^{-5}
1.5×10^{-7}	3.60	1.1×10^{-7}	1.7×10^{-5}	7.40	1.3×10^{-5}
2.1×10^{-7}	3.80	1.6×10^{-7}	2.0×10^{-5}	7.60	1.5×10^{-5}
2.9×10^{-7}	4.00	2.2×10^{-7}	2.4×10^{-5}	7.80	1.8×10^{-5}
4.0×10^{-7}	4.20	3.0×10^{-7}	2.9×10^{-5}	8.00	2.2×10^{-5}
5.4×10^{-7}	4.40	4.1×10^{-7}	3.5×10^{-5}	8.20	2.6×10^{-5}
7.3×10^{-7}	4.60	5.5×10^{-7}	4.3×10^{-5}	8.40	3.2×10^{-5}
9.8×10^{-7}	4.80	7.4×10^{-7}	5.7×10^{-5}	8.60	4.3×10^{-5}
1.3×10^{-6}	5.00	9.8×10^{-7}	7.9×10^{-5}	8.80	5.9×10^{-5}
1.7×10^{-6}	5.20	1.3×10^{-6}	1.2×10^{-4}	9.00	9.0×10^{-5}
2.2×10^{-6}	5.40	1.7×10^{-6}	1.9×10^{-4}	9.20	1.4×10^{-4}
2.8×10^{-6}	5.60	2.1×10^{-6}	3.3×10^{-4}	9.40	2.5×10^{-4}
3.6×10^{-6}	5.80	2.7×10^{-6}	6.7×10^{-4}	9.60	5.0×10^{-4}
4.5×10^{-6}	6.00	3.4×10^{-6}	1.7×10^{-3}	9.80	1.3×10^{-3}
5.6×10^{-6}	6.20	4.2×10^{-6}	3.6×10^{-2}	9.90	2.7×10^{-3}
			1.0×10^{-2}	10.00	7.5×10^{-3}

4.4 Set-point

Note: The set-point is not used if you connect the AIM Gauge to a Edwards AGC Controller or AGD Display.

To adjust the voltage at which the set-point output signal goes on, turn the set-point potentiometer, which is accessible through an access hole in the end-cap of the gauge: see [Figure 1](#). Turn the potentiometer clockwise to increase the voltage and turn it anticlockwise to decrease the voltage. Refer to [Section 4.3](#) to determine the operating voltage which corresponds to a given pressure.

The AIM Gauge has an error monitoring facility, which ensures that the set-point output signal is off:

- When the Gauge is switched off (that is, not enabled).
- For 0.5 seconds immediately after the AIM Gauge is switched on.
- When the pressure output signal is out of range, perhaps because the gauge has failed to strike (ignite).

If required, you can adjust the potentiometer so that the set-point operating voltage is < 1.8 V (that is, turn the potentiometer fully anticlockwise). This ensures that the set-point output signal is permanently off.

4.4 Sollwert

Hinweis: Der Sollwert wird nicht verwendet, wenn die AIM-Meßröhre an einen Edwards- AGC- Controller oder -AGD-Anzeigegerät angeschlossen ist.

Zur Einstellung der Spannung, bei der das Sollwertausgangssignal gesetzt wird, muß der Sollwert-Potentiometer, der durch eine Zugangsöffnung im Außenmantel der Meßröhre erreichbar ist, gedreht werden (siehe [Abbildung 1](#)). Der Potentiometer muß im Uhrzeigersinn gedreht werden, damit sich die Spannung erhöht und gegen den Uhrzeigersinn, damit sich die Spannung verringert. Siehe [Abschnitt 4.3](#) für die Bestimmung der Betriebsspannung, die dem angegebenen Druck entspricht.

Die AIM-Meßröhre ist mit einer Fehlerüberwachungsvorrichtung ausgestattet, die gewährleistet, daß das Sollwertausgangssignal in folgenden Fällen ausgeschaltet wird.

- Wenn die Meßröhre abgeschaltet (d.h. nicht freigegeben) ist.
- 0,5 Sekunden lang, unmittelbar, nachdem die AIM-Meßröhre eingeschaltet wird.
- Wenn sich das Druckausgangssignal außerhalb des Bereichs befindet, weil die Meßröhre sich möglicherweise nicht zünden läßt.

Falls notwendig, kann der Potentiometer so eingestellt werden, daß die Sollwertbetriebs- spannung < 1,8 V ist (d.h. der Potentiometer wird vollständig gegen den Uhrzeigersinn gedreht). Dadurch wird gewährleistet, daß das Sollwertausgangssignal ständig ausgeschaltet ist.

4.4 Point de consigne

Remarque : Le point de consigne n'est pas utilisé lorsque vous branchez la jauge AIM à un Contrôleur CAG ou à un Afficheur CAA.

Pour régler la tension à laquelle le signal de sortie du point de consigne est activé, agir sur le potentiomètre du point de consigne, accessible à travers un trou d'accès sur la tête de la jauge ; voir [Figure 1](#). Tourner le potentiomètre dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la tension et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer la tension. Se reporter à la [Section 4.3](#) pour déterminer la tension de fonctionnement correspondant à une pression donnée.

Les jauges AIM ont un dispositif de détection d'erreurs permettant au signal de sortie du point de consigne d'être désactivé lorsque :

- La jauge est mise sur arrêt (c'est-à-dire non validée),
- Pendant 0,5 secondes immédiatement après que la jauge ait été activée,
- Lorsque le signal de sortie de la pression est hors plage peut-être parce que la jauge n'a pas fonctionné (allumage).

Si nécessaire, vous pouvez régler le potentiomètre afin que la tension de fonctionnement du point de consigne soit < 1,8 V (c'est-à-dire, tourner la potentiomètre à fond dans le sens inverse des aiguilles d'une montre). Cela permet d'avoir un signal de sortie du point de consigne désactivé en permanence.

If required, you can use the set-point output signal to indicate when the Gauge is operating correctly: adjust the potentiometer so that the set-point operating voltage is ≥ 10 V (that is, turn the potentiometer fully clockwise). If the Gauge is operating normally, the set-point output signal will then be switched on.

Note: *If you adjust the set-point operating voltage to > 9.5 V, the hysteresis voltage will be > 10 V and the set-point output signal may not switch off when the pressure rises; if so, the set-point output signal will only go off when the gauge is switched off (that is, disabled).*

Falls notwendig, kann das Sollwertausgangssignal zur Anzeige verwendet werden, daß die Meßröhre korrekt arbeitet: Der Potentiometer muß so eingestellt werden, daß die Sollwertbetriebsspannung ≥ 10 V ist (d.h. der Potentiometer wird vollständig im Uhrzeigersinn gedreht). Wenn die Meßröhre normal arbeitet, wird dann das Sollwertausgangssignal gesetzt.

Hinweis: *Wenn die Sollwertbetriebsspannung auf $> 9,5$ V eingestellt wird, beträgt die Hysteresespannung > 10 V, und das Sollwertausgangssignal wird möglicherweise nicht ausgeschaltet, wenn der Druck ansteigt; ist dies der Fall, wird das Sollwertausgangssignal nur ausgeschaltet, wenn die Meßröhre abgeschaltet (d.h. gesperrt) wird.*

Si nécessaire, vous pouvez utiliser le signal de sortie du point de consigne pour signaler que la sonde fonctionne correctement ; régler le potentiomètre afin que la tension de fonctionnement du point de consigne soit ≥ 10 V (tourner le potentiomètre à fond dans le sens des aiguilles d'une montre). Si la jauge fonctionne normalement, le signal de sortie du point de consigne sera alors activé.

Remarque : *Si vous réglez la tension de fonctionnement du point de consigne à une valeur $> 9,5$ V, la tension d'hystérésis sera > 10 V et le signal de sortie du point de consigne peut ne pas être désactivé lorsque la pression augmente, Si c'est le cas, le signal de sortie du point de consigne sera désactivé uniquement lorsque la jauge est mise sur arrêt (c'est-à-dire invalidée).*

5 Maintenance

5.1 Introduction



WARNING

Do not disconnect the electronics and magnet housing from the body tube when the body tube is connected to the vacuum system. If there is a plasma discharge in the vacuum system near the body tube, the body tube can become electrically charged.



WARNING

Disconnect the cable from the AIM Gauge before you remove the AIM Gauge from the vacuum system. High voltages are generated inside the AIM Gauge.

The internal components of the AIM Gauge are shown in [Figure 4](#). The AIM Gauge is designed so that you can easily clean these components, or use the spares listed in [Section 7](#) to replace these components. Refer to the following sections for details of the maintenance procedures, which you should do when necessary.

5 Wartung

5.1 Einleitung



WARNUNG

Die Meßelektronik und das Magnetgehäuse nicht vom Meßröhrenkörper trennen, wenn die Meßröhre am Vakuumsystem angeschlossen ist. Bei einer Plasma-Entladung im Vakuumsystem in der Nähe des Meßröhrenkörpers kann sich dieser elektrisch aufladen.



WARNUNG

Vor Ausbau des AIM-Meßröhre aus dem Vakuumsystem das Kabel von der AIM-Meßröhre trennen. Im Inneren der AIM-Meßröhre wird Hochspannung erzeugt.

Die inneren Komponenten der AIM-Meßröhre werden in [Abbildung 4](#) dargestellt. Die AIM-Meßröhre ist so konstruiert, daß die Komponenten leicht gereinigt bzw. unter Verwendung der in [Abschnitt 7](#) aufgeführten Ersatzteile ausgetauscht werden können. Nachstehende Abschnitte enthalten eine ausführliche Beschreibung der Wartungs- verfahren, die nur nach Bedarf auszuführen sind.

5 Entretien

5.1 Introduction



AVERTISSEMENT

Ne débranchez jamais l'électronique et le logement de l'aimant au niveau du tube lorsque ce dernier est raccordé au système à vide. En effet, s'il y a une décharge plasmatique dans ce système, à proximité du tube, ce dernier risque d'être chargé sur le plan électrique.



AVERTISSEMENT

Débranchez le câble de la jauge AIM avant de déposer cette jauge du système à vide. Des tensions élevées sont générées à l'intérieur de cette jauge.

Les composants internes de la jauge AIM sont illustrés à la [Figure 4](#). Cette jauge est conçue pour un nettoyage très facile de ces différents composants. Cette conception permet également d'utiliser très aisément les pièces de rechange énumérées à la [Section 7](#) en vue de remplacer ces composants. Consultez la Section suivante qui présente des détails sur les procédures d'entretien que vous devrez réaliser aux intervalles prévus.

5.2 Replace the body tube

Refer to [Figure 4](#) and use the following procedures to replace the body tube:

5.2.1 Remove the AIM Gauge from the vacuum system

1. Switch off the AIM Gauge electrical supply and ensure that the vacuum system is at atmospheric pressure.
2. Disconnect the cable connector plug ([Figure 1](#), item 5) from the AIM Gauge and remove the AIM Gauge from the vacuum system.

5.2.2 Fit the new body tube

1. Hold the magnet housing (1) and turn the body tube (5) anticlockwise (when viewed from the vacuum flange) to unlock the bayonet fitting. Remove the body tube from the magnet housing.
2. Slide the new body tube into the magnet housing (1) (as shown by arrow B).
3. Hold the magnet housing (1) and turn the body tube (5) clockwise (when viewed from the vacuum flange) to lock the bayonet fitting (as shown by arrow C).

5.2 Austausch des Meßröhrenkörpers

Zum Austausch des Meßröhrenkörpers [Abbildung 4](#) beachten und wie folgt vorgehen:

5.2.1 Ausbau der AIM-Meßröhre aus dem Vakuumsystem

1. Die Stromversorgung der AIM-Meßröhre abschalten und sicherstellen, daß das Vakuumsystem belüftet ist.
2. Den Kabelstecker ([Abbildung 1](#), Pos. 5) von der AIM-Meßröhre abziehen, und die AIM-Meßröhre aus dem Vakuumsystem ausbauen.

5.2.2 Einbau des neuen Meßröhrenkörpers

1. Das Magnetgehäuse (1) festhalten und den Meßröhrenkörper (5) entgegen dem Uhrzeigersinn (vom Vakuumflansch aus gesehen) drehen, um den Bajonettverschluß zu öffnen. Den Meßröhrenkörper aus dem Magnetgehäuse herausnehmen.
2. Den neuen Meßröhrenkörper ins Magnetgehäuse (1) einführen (wie durch Pfeil B gezeigt).
3. Das Magnetgehäuse (1) festhalten und den Meßröhrenkörper (5) im Uhrzeigersinn (vom Vakuumflansch aus gesehen) drehen, um den Bajonettverschluß zu schließen (wie durch Pfeil C gezeigt).

5.2 Remplacement du tube

Reportez-vous à la [Figure 4](#) et utilisez les procédures ci-dessous pour remplacer ce tube :

5.2.1 Dépose de la jauge AIM du système à vide

1. Coupez l'alimentation de la jauge AIM et vérifiez que le système à vide est à la pression atmosphérique.
2. Débranchez la prise de raccordement du câble ([Figure 1](#), repère 5) de la jauge AIM puis déposez cette jauge du système à vide.

5.2.2 Mise en place d'un tube neuf

1. Immobilisez le logement de l'aimant (1) et, simultanément, tournez le tube (5) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (lorsqu'on regarde l'ensemble depuis la bride de connexion au vide) afin de débloquent le raccord à baïonnette. Déposez le tube du logement de l'aimant.
2. Faites glisser le tube neuf pour l'amener à l'intérieur du logement de l'aimant (1), comme indiqué par la flèche B.
3. Immobilisez le logement de l'aimant (1) et, simultanément, tournez le tube (5) dans le sens des aiguilles d'une montre (lorsqu'on regarde l'ensemble depuis la bride de connexion au vide) afin de bloquer le raccord à baïonnette (comme indiqué par la flèche C).

5.2.3 Refit the AIM Gauge to the vacuum system

Refit the AIM Gauge to the vacuum system as described in [Section 3.2](#) and refit the cable connector plug to the socket on the AIM Gauge ([Figure 1](#), item 6).

5.3 Replace the electrode assembly

Refer to [Figure 4](#) in the following procedure.

1. Remove the AIM Gauge from the vacuum system as described in [Section 5.2.1](#).
2. Remove the body tube from the AIM Gauge as described in Step 1 of [Section 5.2.2](#).
3. Fit the flat spanner supplied in the electrode assembly kit (refer to [Section 7](#)) to the two lugs in the end of the collar (2), then turn the collar anticlockwise to unscrew the collar from the body tube (5) and remove the anode assembly (3) and the 'O' ring (4).
4. Use circlip pliers to remove the circlip (8) from the vacuum flange end of the body tube (5), then remove the cathode tube (7) and the cathode plate (6).
5. Fit the new cathode plate (6) and cathode tube (7) into the body tube and secure with the circlip (8).
6. Fit the new 'O' ring (4) and anode assembly (3) into the body tube (5); ensure that the orientation of the anode assembly is correct.

5.2.3 Einbau der AIM-Meßröhre ins Vakuumsystem

Die AIM-Meßröhre wie in [Abschnitt 3.2](#) beschrieben wieder ins Vakuumsystem einbauen und den Kabelstecker wieder anschließen ([Abbildung 1](#), Pos. 6).

5.3 Austausch der Elektrodengruppe

Siehe [Abbildung 4](#), bzgl. des nachstehenden Verfahrens.

1. Die AIM-Meßröhre wie in [Abschnitt 5.2.1](#) beschrieben ausbauen.
2. Den Meßröhrenkörper wie in Schritt 1 des [Abschnittes 5.2.2](#) beschrieben ausbauen.
3. Den im Elektrodengruppensatz (siehe [Abschnitt 7](#)) mitgelieferten Flachs Schlüssel an den beiden Nasen unten am Kragen (2) ansetzen, dann den Kragen gegen den Uhrzeigersinn drehen; den Kragen vom Meßröhrenkörper (5) abschrauben und die Anodengruppe (3) sowie den O-Ring (4) ausbauen.
4. Mit der Sprengringzange den Sprengring (8) von der Vakuumflanschseite des Gehäuserohres (5) abnehmen, dann das Katodenrohr (7) und die Katodenplatte (6) herausnehmen.
5. Die neue Katodenplatte (6) und das neue Katodenrohr (7) in den Meßröhrenkörper einsetzen und mit dem Sprengring (8) sichern.
6. Den neuen O-Ring (4) und die Anodengruppe (3) in den Meßröhrenkörper (5) einsetzen; auf korrekte Orientierung der Anodengruppe achten.

5.2.3 Remontage de la jauge AIM sur le système à vide

Remontez la jauge AIM sur le système à vide comme indiqué à la [Section 3.2](#) puis rebranchez la prise de raccordement du câble sur la prise de raccordement de la jauge AIM ([Figure 1](#), repère 6).

5.3 Remplacement de l'ensemble électrode

Reportez-vous à la [Figure 4](#) et utilisez la procédure ci-dessous.


1. Déposez la jauge AIM du système à vide, comme indiqué à l'[alinéa 5.2.1](#).
2. Déposez le tube de la jauge AIM, comme indiqué à l'opération 1 de l'[alinéa 5.2.2](#).
3. Insérez la clé plate fournie avec la trousse de l'ensemble électrode (voir la [Section 7](#)) entre les deux ergots qui se trouvent à l'extrémité du collier (2), puis faites tourner ce collier dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le dévisser du tube (5) et déposez l'ensemble anode (3) et le joint torique (4).
4. Utilisez une pince spéciale pour retirer le circlip (8) de l'extrémité bride de connexion au vide du tube (5) puis déposez ce tube (7) et la plaque cathodique (6).
5. Mettez en place une plaque cathodique (6) et un tube cathodique (7) neuf dans le tube et immobilisez-les avec le circlip (8).
6. Mettez en place le joint torique (4) neuf et l'ensemble anode (3) neuf dans le tube (5). Assurez-vous que l'orientation de l'ensemble anode est correcte.

Figure 4 - Exploded view of the AIM Gauge
Abbildung 4 - Explosionsdarstellung der AIM-Meßröhre
Figure 4 - Vue éclatée de la jauge AIM

1. Magnet housing
2. Collar
3. Anode assembly
4. 'O' ring
5. Body tube
6. Cathode plate
7. Cathode tube
8. Circlip

1. Magnetgehäuse
2. Kragen
3. Anodengruppe
4. O-Ring
5. Meßröhrenkörper
6. Katodenplatte
7. Katodenrohr
8. Sprengring

1. Logement de l'aimant
2. Collier
3. Ensemble anode
4. Joint torique
5. Tube
6. Plaque cathodique
7. Tube cathodique
8. Circlip



AWI1572/C

7. Refit the collar (2) to the body tube. Locate the flat spanner on the two lugs on the collar and turn the collar clockwise until it is fully secured in the body tube.
8. Refit the body tube (5) to the magnet housing (1) as described in Steps 2 and 3 of [Section 5.2.2](#). Refit the AIM Gauge to the vacuum system as described in [Section 5.2.3](#).

5.4 Replace the electronics and magnet housing

The magnet housing and end-cap contain the AIM Gauge control electronics. Replace the complete unit as described below.

1. Remove the AIM Gauge from the vacuum system as described in [Section 5.2.1](#).
2. Remove the body tube from the AIM Gauge as described in Step 1 of [Section 5.2.2](#).
3. Dispose of the old magnet housing and end-cap (refer to [Section 6](#)).
4. Fit the body tube to the new magnet housing and end-cap as described in Steps 2 and 3 of [Section 5.2.2](#). Refit the AIM Gauge to the vacuum system as described in [Section 5.2.3](#).

7. Den Kragen (2) wieder am Meßröhrenkörper anbringen. Den Flachschlüssel an den beiden Nasen am Kragen ansetzen und denselben im Uhrzeigersinn drehen, bis er ganz im Meßröhrenkörper gesichert ist.
8. Den Meßröhrenkörper (5) wie in den Schritten 2 und 3 des [Abschnittes 5.2.2](#) beschrieben wieder ins Magnetgehäuse einsetzen. AIM- Meßröhre wie in [Abschnitt 5.2.3](#) wieder ins Vakuumsystem einbauen.

5.4 Ausbau der Meßelektronik und des Magnetgehäuses

Magnetgehäuse und Außenmantel enthalten die Meßelektronik für den AIM Anzeiger. Die komplette Einheit wie folgt austauschen:

1. Die AIM-Meßröhre wie in [Abschnitt 5.2.1](#) ausbauen.
2. Den Meßröhrenkörper wie in Schritt 1, [Abschnitt 5.2.2](#), beschrieben ausbauen.
3. Das alte Magnetgehäuse mitsamt dem Außenmantel entsorgen (siehe [Abschnitt 6](#)).
4. Den Meßröhrenkörper in das neue Magnetgehäuse mitsamt Außenmantel einsetzen; siehe hierzu die Schritte 2 und 3 des [Abschnittes 5.2.2](#). Die AIM-Meßröhre wie in [Abschnitt 5.2.3](#) beschrieben wieder ins Vakuumsystem einbauen.

7. Remontez le collier (2) sur le tube. Amenez la clé plate sur les deux ergots du collier puis tournez ce dernier dans le sens des aiguilles d'une montre pour bien le bloquer dans le tube.
8. Remontez le tube (5) sur le logement de l'aimant (1), comme indiqué aux opérations 2 et 3 de [l'alinéa 5.2.2](#). Remontez la jauge AIM sur le système à vide, comme indiqué à [l'alinéa 5.2.3](#).

5.4 Remplacement de l'électronique et du logement de l'aimant

Le logement de l'aimant et l'anneau de protection contiennent l'électronique de commande de la jauge AIM. Remplacez cet ensemble complet, comme indiqué ci-dessous.

1. Déposez la jauge AIM du système à vide, comme indiqué à [l'alinéa 5.2.1](#).
2. Déposez le tube de la jauge AIM, comme indiqué à l'opération 1 de [l'alinéa 5.2.2](#).
3. Mettez au rebut l'ancien logement de l'aimant ainsi que l'anneau de protection (voir la [Section 6](#)).
4. Montez le tube sur le nouveau logement de l'aimant et sur le nouvel anneau de protection, comme indiqué aux opérations 2 et 3 de [l'alinéa 5.2.2](#). Remontez la jauge AIM sur le système à vide, comme indiqué à la [Section 5.2.3](#).

5.5 Clean the internal components

Refer to [Figure 4](#) in the following procedure.

1. Remove the internal components from the magnet housing as described in Steps 1 to 4 of [Section 5.3](#).
2. The anode assembly (3) has a bracket mounted close to the disk on the anode. Use a strip of fine emery paper to clean the gap between the disk and the bracket.
3. Use a fine screwdriver or feeler gauge and ensure that the gap is a minimum of 0.25 mm.
4. Degrease the cathode plate (6), cathode tube (7), body tube (5) and anode assembly (3) in a suitable degreasing agent.
5. Thoroughly soak the components in a suitable laboratory detergent.
6. Rinse the components in clean water to remove the detergent.
7. Rinse the components in methanol to remove all of the water, then thoroughly dry the components.
8. Refit the components in the magnet housing as described in Steps 5 to 8 of [Section 5.3](#).

5.5 Reinigung der internen Komponenten

Siehe [Abbildung 4](#) bzgl. des nachstehenden Verfahrens.

1. Die internen Komponenten wie in den Schritten 1 bis 4 des [Abschnittes 5.3](#) beschrieben aus dem Magnetgehäuse ausbauen.
2. Die Anodengruppe (3) ist mit einem Träger versehen, der nahe der Anodenscheibe angebracht ist. Mit einem Streifen feinen Sandpapier den Zwischenraum zwischen Scheibe und Träger reinigen.
3. Mit einem dünnen Schraubendreher oder einer Fühlerlehre prüfen, daß der Zwischenraum mindestens 0,25 mm beträgt.
4. Katodenplatte (6), Katodenrohr (7), Meßröhrenkörper (5) und Anodengruppe (3) unter Verwendung eines geeigneten Mittels entfetten.
5. Die Komponenten in einem geeigneten Laborreinigungsmittel gründlich einweichen.
6. Die Komponenten unter sauberem Wasser abspülen, um das Reinigungsmittel wieder zu entfernen.
7. Die Komponenten in Methanol ausspülen, um sämtliches Wasser zu entfernen; dann die Komponenten gründlich trocknen.
8. Die Komponenten wie in den Schritten 5 bis 8 des [Abschnittes 5.3](#) beschrieben ins Magnetgehäuse einbauen.

5.5 Nettoyage des composants internes

Reportez-vous à la [Figure 4](#) et utilisez la procédure suivante :

1. Déposez les composants internes du logement de l'aimant, comme indiqué aux opérations 1 à 4 de la [Section 5.3](#).
2. L'ensemble anode (3) comporte un support qui vient se fixer à proximité du disque, sur l'anode. Utilisez de la toile émeri fine pour nettoyer l'espace entre ce disque et ce support.
3. Utilisez un tournevis à lame fine ou un calibre d'épaisseur pour vérifier que l'écartement mesure au moins 0,25 mm.
4. Nettoyez avec un produit de dégraissage approprié, la plaque cathodique (6), le tube cathodique (7), le tube (5) et l'ensemble anode (3).
5. Laissez tremper les composants dans un détergent de laboratoire approprié.
6. Rincez les composants à l'eau froide pour évacuer ce détergent.
7. Rincez les composants au méthanol pour enlever toute trace d'eau puis faites soigneusement sécher les composants.
8. Remontez les composants dans le logement de l'aimant, comme indiqué aux opérations 5 à 8 de la [Section 5.3](#).

5.6 Fault finding

If the AIM Gauge does not operate correctly, ensure that the electrical connections are correct (refer to [Section 3](#)) and ensure that your electrical supply is suitable for the AIM Gauge (refer to [Section 2](#)).

5.6 Fehlersuche

Wenn die AIM-Meßröhre nicht korrekt arbeitet, alle elektrischen Anschlüsse überprüfen (siehe [Abschnitt 3](#)). Sicherstellen, daß die Stromversorgung für die AIM-Meßröhre geeignet ist (siehe [Abschnitt 2](#)).

5.6 Recherche des causes de panne

Si la jauge AIM ne fonctionne pas correctement, vérifiez que les raccordements électriques sont corrects (voir [Section 3](#)) et assurez-vous que votre tension d'alimentation convient bien à la jauge AIM (voir la [Section 2](#)).

This page has been intentionally left blank/Diese Seite ist absichtlich leer/Cette page est délibérément laissée blanche

6 Storage and disposal

6.1 Storage

Return the AIM Gauge to its protective packaging and store the AIM Gauge in clean dry conditions until required for use. Do not exceed the storage temperature conditions specified in [Section 2](#).

When required for use, prepare and install the AIM Gauge as described in [Section 3](#).

6.2 Disposal

Dispose of the Product and any components safely in accordance with all local and national safety and environmental requirements.

Alternatively, you may be able to recycle the Product and/or cables: contact Edwards or your supplier for advice (also see below).

The Product and associated cables and ion gauges are within the scope of the European Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, 2002/96/EC. From August 2005, Edwards will offer European customers a recycling service for the Product/cables/associated gauge heads at the end of the product's life. Contact Edwards for advice on how to return the Product/cables/ion gauges for recycling.

6 Lagerung und Entsorgung

6.1 Lagerung

Die AIM-Meßröhre wieder mit der Schutzverpackung versehen und an einem sauberen, trockenen Ort bis zur Wieder- verwendung aufbewahren. Die in [Abschnitt 2](#) angegebene Lagertemperatur nicht überschreiten.

Zur Wiederverwendung die AIM-Meßröhre gemäß [Abschnitt 3](#) vorbereiten und installieren.

6.2 Entsorgung

Entsorgen Sie das Produkt und alle Komponenten sicher unter Einhaltung aller örtlichen und nationalen Sicherheits- und Umweltschutzbestimmungen.

Alternativ dazu können Sie das Produkt und/oder die Kabel wiederaufbereiten: Wenden Sie sich zur Beratung an Edwards oder an den Fachhändler (siehe auch unten).

Dieses Produkt und die zugehörigen Kabel sowie die Ionisations-Messröhren unterliegen der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte. Ab August 2005 bietet Edwards seinen europäischen Kunden einen Wiederaufbereitungsservice für das Produkt, die Kabel und die zugehörigen Messröhren am Ende seiner/ ihrer Lebensdauer an. Wenden Sie sich an Edwards, um zu erfahren, was Sie bei der Rücksendung der zur Wiederaufbereitung bestimmten Produkte, Kabel und Ionisations-Messröhren beachten müssen.

6 Stockage et mise au rebut

6.1 Stockage

Remettez la jauge AIM dans son emballage protecteur et conservez-la dans un lieu sec et propre jusqu'à ce que vous en ayez besoin. Ne dépassez pas les températures de stockage spécifiées à la [Section 2](#).

Lorsque vous avez besoin de la jauge AIM, préparez-la et installez-la comme indiqué à la [Section 3](#).

6.2 Mise au rebut

Débarrassez-vous du produit et de tous ses composants en toute sécurité et en respectant toutes les réglementations locales et nationales en matière de sécurité et d'environnement.

Vous pouvez également recycler le produit et/ou les câbles. Consultez Edwards ou votre fournisseur (voir également ci-dessous).

La directive européenne 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques s'applique au produit, aux câbles associés et aux jauges ioniques. A partir d'août 2005, Edwards proposera à ses clients européens un service de recyclage du produit/des câbles/des têtes de jauge associées en fin de vie. Consultez Edwards pour plus d'informations sur le retour du produit/des câbles/des jauges ioniques à des fins de recyclage.

This page has been intentionally left blank/Diese Seite ist absichtlich leer/Cette page est délibérément laissée blanche

7 Spares and accessories

7.1 Introduction

Edwards products, spares and accessories are available from Edwards companies in Belgium, Brazil, Canada, France, Germany, Hong Kong, Italy, Japan, Korea, Switzerland, United Kingdom, U.S.A, and a world wide network of distributors. The majority of these centres employ Service Engineers who have undergone comprehensive Edwards training courses.

Order spare parts and accessories from your nearest Edwards company or distributor. When you order, please state for each part required:

- Model and Item Number of your equipment
- Serial number (if any)
- Item Number and description of part

7 Ersatzteile und Zubehör

7.1 Einleitung

Produkte, Ersatzteile und Zubehör von Edwards sind von Edwards-Gesellschaften in Belgien, Brasilien, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Hongkong, Italien, Japan, Kanada, Korea, der Schweiz und den USA sowie einem weltweiten Netz an Vertragshändlern erhältlich. Die meisten von ihnen beschäftigen Service-Techniker, die bei Edwards geschult wurden.

Bestellen Sie Ersatzteile und Zubehör von der Ihnen nächstgelegenen Edwards-Niederlassung oder dem Ihnen nächstgelegenen Vertragshändler. Geben Sie bei der Bestellung bitte für jedes benötigte Teil an:

- Modell- und Bestellnummer Ihrer Ausrüstung
- Seriennummer (sofern vorhanden)
- Bestellnummer und Bezeichnung des Teiles

7 Pièces détachées et accessoires

7.1 Introduction

Les produits, pièces détachées et accessoires Edwards s'obtiennent en s'adressant aux différentes compagnies Edwards implantées en Belgique, au Brésil, au Canada, en Allemagne, en France, à Hongkong en Italie, au Japon, en Corée, au Royaume-Uni, en Suisse, aux Etats-Unis, ainsi qu'à un réseau international de distributeurs. La majorité de ces centres emploient des ingénieurs et techniciens après-vente qui ont suivi des cours très complets de formation dans les établissements Edwards.

Commandez les pièces de rechange et les accessoires en vous adressant à la société Edwards ou au distributeur Edwards le plus proche. Lors de la passation de commande, veuillez indiquer, pour chaque composant requis, les éléments suivants :

- le numéro de modèle et de code de votre équipement
- le numéro de série (le cas échéant)
- le numéro de code et désignation de la pièce

7.2 Spares

Spare	Item Number
Electronics and magnet housing	
AIM-S-NW25	D146-41-800
AIM-SL-NW25	D146-44-800
AIM-X-NW25	D146-42-800
AIM-XL-NW25	D146-45-800
Body tube	D145-45-801
Electrode assembly kit*	D145-45-802

* The electrode assembly kit contains one each of the following components: cathode plate, cathode tube, circlip, 'O' ring, anode assembly, collar, flat spanner.

7.2 Ersatzteile

Ersatzteil	Bestellnummer
Elektronik- und Magnetgehäuse	
AIM-S-NW25	D146-41-800
AIM-SL-NW25	D146-44-800
AIM-X-NW25	D146-42-800
AIM-XL-NW25	D146-45-800
Meßröhrenkörper	D145-45-801
Elektrodengruppe (im Satz)*	D145-45-802

* Der Elektrodengruppensatz enthält jeweils ein Stück der folgenden Komponenten: Katodenplatte, Katodenrohr, Sprengring, O-Ring, Anodengruppe, Kragen, Flachs Schlüssel.

7.2 Pièces détachées

Pièce détachée	Numéro de référence
Boîtier de l'équipement électronique et de l'aimant	
AIM-S-NW25	D146-41-800
AIM-SL-NW25	D146-44-800
AIM-X-NW25	D146-42-800
AIM-XL-NW25	D146-45-800
Tube	D145-45-801
Kit de l'ensemble électrode*	D145-45-802

* Ce kit contient, à un exemplaire, les différents composants suivants : plaque cathodique, tube cathodique, circlip, joint torique, ensemble anode, collier, clé plate.

7.3 Accessories

The cables suitable for use with the AIM Gauge are as follows. These cables are supplied with 8-way male electrical connectors on both ends.

Cable length	Item Number
0.5 m 18 inches	D400-01-005
1 m 3 feet	D400-01-010
3 m 10 feet	D400-01-030
5 m 15 feet	D400-01-050
10 m 30 feet	D400-01-100
15 m 50 feet	D400-01-150
25 m 80 feet	D400-01-250
50 m 150 feet	D400-01-500
100 m 325 feet	D400-01-999
Surge Suppressor	D400-06-000

7.3 Zubehör

Die nachstehenden Kabel sind für die Verwendung mit der AIM-Meßröhre geeignet. Diese Kabel sind beidseitig mit 8-poligen Steckern versehen.

Kabellänge	Bestellnummer
0,5 m	D400-01-005
1 m	D400-01-010
3 m	D400-01-030
5 m	D400-01-050
10 m	D400-01-100
15 m	D400-01-150
25 m	D400-01-250
50 m	D400-01-500
100 m	D400-01-999
Überspannungsschutz-einrichtung	D400-06-000

7.3 Accessoires

Les câbles pouvant être utilisés avec la jauge AIM sont les suivants. Ces câbles sont fournis avec une prise de raccordement mâle 8 voies à chaque extrémité.

Longueur du câble	Numéro de référence
0,5 m	D400-01-005
1 m	D400-01-010
3 m	D400-01-030
5 m	D400-01-050
10 m	D400-01-100
15 m	D400-01-150
25 m	D400-01-250
50 m	D400-01-500
100 m	D400-01-999
Dispositif de protection contre les surtensions	D400-06-000

This page has been intentionally left blank/Diese Seite ist absichtlich leer/Cette page est délibérément laissée blanche